

# TRANSFER

Transferdruck eignet sich besonders für die Kennzeichnung von Arbeits- und Berufsbekleidung. Die Abzeichen können in großen Mengen produziert und bei Bedarf auf Bekleidung aufgedruckt werden.



## Patchabzeichen


**Anwendung** Anwendbar auf allen Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe und einer Vielzahl synthetischer Stoffe.

**Beschreibung** Druck auf versiegelten Polyesterstoff, kann danach als Abzeichen aufgedruckt werden.

**Aufdruckenleitung** Temperatur: 205°C  
Druck: 4 bar  
Zeit: 12 Sekunden



Unter Berücksichtigung der Pflegehinweise des Textils



## Transferabzeichen

**Anwendung** Anwendbar auf allen Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe und einer Vielzahl synthetischer Stoffe.

**Beschreibung** Motiv wird spiegelverkehrt auf einen Träger gedruckt und danach aufgedruckt

**Aufdruckenleitung** Temperatur: 175°C  
Druck: 2 bar  
Zeit: 15 Sekunden

**Waschanleitung** 

Unter Berücksichtigung der Pflegehinweise des Textils



## Reflextransfer

**Anwendung** Anwendbar auf Baumwolle oder Mischgewebe und einer Vielzahl synthetischer Stoffe.

**Beschreibung** Reflektierende Oberfläche, Geeignet für Sicherheitsbekleidung nach DIN 471.

**Aufdruckenleitung** Temperatur: 180°C  
Druck: 2 - 4 bar  
10 Sekunden pressen, Folie abziehen, 10 Sekunden pressen

**Waschanleitung** 

Unter Berücksichtigung der Pflegehinweise des Textils

